

ллспр

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39  
Здание средней школы

Место нахождения (адрес) хут. Трудобеликовский, ул. Школьная, 1

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУ СОШ № 39, директор Колесник Л.В., тел. 99-1-82, 99-8-44  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см	<i>соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	O, C	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	C	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	-	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>				
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5м	-	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)	-	<i>отсутствует</i> п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
- ширина	K	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	K	наличие	-	п. 4.1.3 <i>не требуется</i>
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	O, C	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м	C	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	-	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>				
- длина марша пандуса	K	наличие	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход – центральный</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни на высоте	O, C	90 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	K	наличие	<i>не соответствует</i>	п. 4.1.14 <i>установлено подъемное устройство</i>
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5м	-	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
<b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b>	K	наличие	<i>соответствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2м	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
<b>Нескользкое покрытие</b>	K, O, C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
<b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей</b>	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.5
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>	K	не менее 1,5 x 1,5м	<i>соответствует</i>	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
<b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей</b>	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	C	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	соответствует	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	соответствует	п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.	соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	соответствует	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	соответствует	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	соответствует	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):				отсутствует
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	не соответствует	п. 5.2.13 имеется заключение о невозможности обустройства подъемного устройства
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	-	п. 5.1.5 не требуется отсутствует
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7м	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управле-	C	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
ния лифта				
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1-3</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	<i>соответствует</i>	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			<i>соответствует</i>	
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1	<i>соответствует</i>	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м, высота 0,85 м и свободное пространство для ног 0,75 м	K	наличие	-	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-	
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4м	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75x0,49м	<i>соответствует</i>	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.2

## 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	<i>соответствует</i>	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.3.6
Размер кабинь (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8м	<i>соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабинь	K	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.3.6

## 2.6. Средства информации – этаж

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>4</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.2. Вход – через актовый зал</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				<i>лестница отсутствует, обустроена входная площадка</i>
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	K	наличие	<i>соответствует</i>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	<i>соответствует</i>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5м	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.15
<b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b>	K	наличие	<i>не соответствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 <i>не требуется</i>
<b>Входная площадка</b>				
<b>Размер входной площадки:</b>				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2м	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
<b>Нескользкое покрытие</b>	K, O, C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
<b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей</b>	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.1.5
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>	K	не менее 1,5 x 1,5м	-	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
<b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей</b>	C	наличие	-	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				

<sup>4</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>4</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	C	не более 10 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	<i>соответствует</i>	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):				<i>имеется приставной пандус</i>
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	-	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>4</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	-	p. 5.1.5 <i>не требуется отсутствует</i>
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7м	-	p. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.	-	p. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие	-	p. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	-	p. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	p. 5.2.20

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	G
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	G
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

**30 октября 2015 года**

Дата составления паспорта

Руководитель  
УСЗН в Красноармейском районе

И.С. Каира

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ №12  
Н.А. Носко В.А.Носко  
30 августа 2017г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,  
а также оказания им при этом необходимой помощи

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12

2. Адрес объекта:

353831, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская ул. Гагарина,15

3. Сведения об объекте:

3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1977 год

3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: не было

3.3. Отдельно стоящее здание 3 этажа, 4 536,8 м<sup>2</sup>.

3.4. Часть здания – 3 этажа (или помещение на - этаже), 4 536,8 м<sup>2</sup>.

3.5. Наличие прилегающего земельного участка да.

4. Основание для пользования объектом: оперативное управление

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:  
с нарушением опорно-двигательного аппарата нет ;  
инвалиды-колясочники нет ;  
инвалиды по зрению нет ;  
инвалиды по слуху - нет

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:  
инклюзивное образование \_\_\_\_\_  
на дому - один учащийся \_\_\_\_\_  
дистанционно - да \_\_\_\_\_  
другое \_\_\_\_\_



Фур Н. Носко

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	 <i>Фур М. Господин</i>

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
4	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
5	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	+
6	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
7	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
8	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по	

Дир М Ярослав М

	доступности для них объектов и услуг	
9	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
1	Комплексная тактильная табличка плоско-выпуклые с азбукой Брайля, полноцветная (фон любой - буквы любые) наименование здания	1350,00	01. 08. 2019
2	Мнемосхема с защитным покрытием ( стандарт). В комплекте мнемосхема настенное наклонное крепление (10033) Итого на комплект	15 990,00	01. 08. 2019
3	Беспроводная система на 2- точки ( комплект) приемник сигналов: - кнопка для входа в здание ,кнопка для санузла	8990,00	01. 08. 2019
4	Тактильная пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова помощи"	396	01. 08. 2019
5	Тактильная плосковыпуклые номерами этажей с Брайлем (с 1 по 2 этаж на 2 лестн)	360,00	01. 08. 2019
6	Подъемное устройство БК -450 на высоту 110см	15 833,00	01. 08. 2019
7	Тактильная пластиковая пиктограмма "Направление движения"	316,00	01. 08. 2019
8	Поручень для раковины с креплением к полу и стене	5 460,00	01. 05. 2019
9	Тактильная пластиковая	396	01. 08. 2019

пиктограмма туалет			
10	Тактильная пластиковая пиктограмма "Туалет для инвалидов"	396	01.05.2019
12	Поручень Г-образный 600x800	5 950	01.08.2019
13	Поручень откидной с креплением к полу	10 994	01.08.2019
14	Травмобезопасный крючок-держатель для костылей	2 880	01.05.2019
15	Поручень для раковины с креплением к полу и стене	11 240	01.05.2019

Члены комиссии:

Заместитель начальника управления образования

Б.Р. Галиев

Ведущий специалист управления образования

И.В. Салькова

Главный специалист МКУ УЦБ при УО

С.В. Подзоров

Руководитель образовательной организации

Б.А. Носко

Председатель районного Красноармейского общества инвалидов

В.М. Недвига

Специалист I разряда УСЗН в Красноармейском районе

А.А. Шепель

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование **МБОУ СОШ № 18**

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**

Место нахождения (адрес) **Красноармейский р-н ст-ца. Ивановская Красная 129**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **МБОУ СОШ № 18**

(собственник, арендатор, наименование юр лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр лица, предпринимателя)

ИНН: **2301042505**

Телефон: **+7 86165 9-42-36**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий: **В школе приняты следующие меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов: установлена «кнопка вызова» сотрудника, приказом назначено ответственное лицо по обеспечению условий доступности. Данные меры согласованы с КРО ВОИ.**

Плановая дата обследования: **05.2019**

Фактическая дата обследования: **24.05.2019**

Организация: **УСЗН в Красноармейском районе**

Должность лица: **специалист 1 разряда**

ФИО: **Шепель А.А.**

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>3</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	K, O, C	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	K	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни на высоте	O, C	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р	Отсутствие	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясчики, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

			51261)	
Высота подъема ступеней	O, C	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	п. 4.1.12	Наличие
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	K	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	п. 5.1.3	Соответствует
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	C	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Конструктивные элементы и	C	не более 30	п. 5.2.7	Соответствует

3

устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)		см.		
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	п. 5.2.9	Соответствует
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие
Поручни на высоте	O, C	90 см.	п. 5.2.15	Отсутствие
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	п. 5.2.12	Отсутствие
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
<b>Зона оказания услуги</b>				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	K	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует

Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	K	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
<b>Обслуживание в кабинете</b>					
Ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабинки (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Ширина двери кабинки	K	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	

5

Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
<b>Средства информации</b>					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

\* Объект доступен с учетом принятых мер, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов.

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; - обустроить поручнями на высоте 90 см. Внутреннюю лестницу оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением На внутренней лестнице на поверхности перил оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил На внутренней лестнице на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели На внутренней лестнице следует применять различный цвет ступеней
Зона оказания услуги	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных Установить знаки доступности кабин для инвалидов Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для

7

	размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. Установить опорные поручни
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении объекта, дублированные шрифтом Брайля (наименование школы, часы работы, название кабинетов)

24.05.2019

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

А.А. Шепель

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ ООШ № 33  
*И.Н.Башлык*  
23.08.2017г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,  
а также оказания им при этом необходимой помощи

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 33
2. Адрес объекта:  
353816, Краснодарский край, Красноармейский район, поселок Первомайский, ул.Школьная,10
3. Сведения об объекте:
  - 3.1. Год постройки (введения в эксплуатацию) здания: 1957год
  - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: не было
  - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа, 1751,4 кв.м.
  - 3.4. Часть здания - этажей (или помещение на - этаже), 1751,4 кв.м.
  - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка да.
4. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:  
О согласовании принятых мер по доступности от 15.05.2017г. №118/1

Наименование предоставляемых услуг: образовательные

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:  
с нарушением опорно-двигательного аппарата нет ;  
инвалиды-колясочники нет ;  
инвалиды по зрению нет ;  
инвалиды по слуху - 1

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:  
инклюзивное образование 1  
на дому - нет  
дистанционно - нет  
другое нет

### II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	-
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	+

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
4	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
5	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	-
6	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	-
7	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
8	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением	+

	доступности для них объектов и услуг	
9	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
1	Мнемосхема с защитным покрытием ( стандарт). В комплекте мнемосхема настенное наклонное крепление (10033) Итого на комплект	15 990,00	2020г.
2	Беспроводная система на 2- точки ( комплект) приемник сигналов: - кнопка для входа в здание ,кнопка для санузла	8990,00	2020г.
3	Тактильная пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова помощи"	396	2020г.
4	Тактильная плосковыпуклые номерами этажей с Брайлем (с 1 по 2 этаж на 2 лестн)	360,00	2020г.
5	Подъемное устройство БК -450 на высоту 110см	15 833,00	2020г.
6	Поручень для раковины с креплением к полу и стене	11240,00	2020г.
7	Тактильная пластиковая пиктограмма "Туалет для инвалидов"	396	2020г.
8	Поручень Г-образный 600x800	5 950	2020г.
9	Поручень откидной с креплением к полу	10 994	2020г.
10	Травмобезопасный крючок-держатель для костылей	2 880	2020г.

Члены комиссии:

10	Тактильная пластиковая пиктограмма "Туалет для инвалидов"	396	2020г.
12	Поручень Г-образный 600x800	5 950	2020г.
13	Поручень откидной с креплением к полу	10 994	2020г.
14	Травмобезопасный крючок-держатель для костылей	2 880	2020г.

Члены комиссии:

Заместитель начальника управления образования



И.А. Полежаев

Ведущий специалист управления образования




И.В. Салькова

Главный специалист МКУ УЦБ при УО



С.В. Подзоров

Руководитель образовательной организации



И.Н. Башлык

Председатель районного Красноармейского общества инвалидов



В.М. Недвига

Специалист I разряда УСЗН в Красноармейском районе



А.А. Шепель